

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Ігор СТРИЖЕУС

(підпис, ім'я та прізвище)

«21» грудня 2023р.



АКТ

відповідності стану будівель, приміщень та території ВПУ №1 м. Рівне

21 грудня 2023р

У складі постійно діючої комісії із загального огляду будівель та споруд проведено обстеження Вищого професійного училища №1 м. Рівне, а саме навчального корпусу та гуртожитку №2, які знаходяться за адресами: 33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 69 та вул. Степана Бандери, 69-Д.

Перевірили:

- стан навчальних кабінетів і майстерень, бібліотеки, актової та спортивної зал, споруд і майданчика, їдальні.
- стан території закладу, споруд, розміщених на ній;
- якість виконання ремонтних робіт;
- стан технічних засобів навчання, меблів у класних кімнатах, кабінетах тощо;
- дотримання вимог з безпеки життєдіяльності, електро- та пожежну безпеку;
- стан інженерних комунікацій (водопостачання, газопостачання, електропостачання, каналізації, вентиляції);
- освітлення в класах і кабінетах;
- наявність плану роботи закладу на навчальний рік;
- кількість класів та учнів у новому навчальному році;
- забезпечення підручниками;
- готовність закладу до опалювального сезону;
- забезпеченість педагогічними кадрами і техперсоналом.

Встановлено:

Постійно діюча комісія повідомляє, що Вище професійне училище №1 м. Рівне та гуртожиток №2 знаходяться в задовільному стані та придатні для навчання і проживання учнів закладу освіти.

Голова комісії _____ Ірина МИХАЛЬЧУК

Члени комісії: _____ Тетяна СПАТА

_____ Михайло ЛАХАЙ

_____ Микола СТОРОЖУК

_____ Надія НАДЄЙКО

_____ Тетяна ГОЧМАНОВСЬКА